



- ЦИП 1

Цифровой измерительный преобразователь Satec PM130P(EN) Plus (Телесеизмерения параметра (I,U,P,Q,f))
- Телесигнализация и телеуправление положения выключателя
- СП

Телесигнализация положения главных (заземляющих) ножей разъединителя.
- СУР

Телесигнализация и телеуправление положения главных ножей разъединителя.Телесигнализация положение заземляющих ножей.
- t

Телесигнализация параметра (температура)
- A

Телесигнализация "Авария"
- H

Телесигнализация "Неисправность"

ПРИМЕЧАНИЕ 1.Оперирование заземляющими ножами разъединителей 110кВ в ручном режиме либо с поста управления.

						84257-05-2012-ЭС					
						Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Основные технические решения.	Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Казимиров			23.07.12		П	5			
Провер.		Гусак В.О									
Разработал		Гусак В.О									
Н. контр.											
Н. контр.						Схема объемов телемеханики РУ-110кВ	ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток				
Автор											

