


Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Трансформатор тока в ремонтной перемычке не устанавливается.
Предусматривается блок опорных изоляторов для крепления гибкой ошиновки.

84257-05-2012-ЭС					
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Казимиров			23.07.12
Провер.		Гусак В. О			
Разработал		Гусак В. О			
Н. контр.					
Н. контр.					
Автор					
Основные технические решения.				Стадия	Лист
				П	9
План КТПБ 110кВ "Исеть". Разрезы.				ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток	

