

«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЗЭС

Окунев А.Р.

"04" сентября 2016 г.

Организация - АО "ДРСК"  
 Филиал - "Приморские электрические сети"  
 СП - "Приморские Западные электрические сети"  
 СУ - Красноармейский РЭС  
 Объект - ВЛ-10 Лукьян-Верб-Гог.20  
 инв. № PR0012648

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-3 "Лукьяновка-Гоголевка", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. измер.	Кол-во	Наименование работ
1	Опоры имеют наклон	шт	224	Выправка опор №205/1-205/204, 196-215.
2	Вымыт грунт под опорой в болотистой местности	шт	224	Обваловка опор №205/1-205/204, 196-215.
3		т	2634	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. (по 6,5 м куб. под одну опору)
4	Подвесная изоляция на оп. 25 имеет сколы	шт	6	замена ПФ-70 на ПС - 70
5	Излом двух укосов	шт	2	Замена укосов оп. 257 тип опоры УА10-1
6	Отсутствие подъездов к опорам	км/м3	5/1792м	Устройство подъездов к опорам
Материалы:				
7	Грунт	т	2634	Материалы приобретаются Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно
8	Изолятор ПС-70	шт.	6,00	
9	Опора ж.б СВ-105-5	шт.	2,00	
Транспортная схема				
10	База -ремонтируемый участок	км	60	
11	Рощино - Карьер-место забора грунта	км	2,5	
12	Протяженность ремонтируемого участка	км	15,00	
Погрузо-разгрузочные работы				
13	Погрузка и разгрузка бульдозера на трал	тн	14	
14	Погрузка, разгрузка и перевозка опор	тн	1	
Примечание				
15	Работа выполняется в ненаселенной местности, в охранной зоне ВЛ.			

Председатель комиссии: начальник района

Сергеев Ю.А.

Члены комиссии: главный инженер района

Чайкин А.В.

Мастер Рощинского участка