



Спецификация элементов			
Поз	Наименование	Кол	Примечание
1	Шкаф учёта ЩМП-6-0-74-У2	1	
2	РиМ 889.02	6	
3	Коробка испытательная «Лимг»	6	

Примечания: 1. Для подключения использовать кабель КВВГнгLS 10\*2,5  
2. Применить защиту от механических повреждений входящих в шкаф учета кабелей (металлорукав, короб и т.п.)  
3. Внутренний монтаж шкафа учёта выполнить проводом ПВ 3\*2,5  
4. Шкаф учёта заземлить.  
5. Шкаф должен запирается на два замка.  
6. В скобках указаны номера для второго шкафа учёта (при необходимости)  
7. При необходимости расположить в шкафу меньше приборов учёта и испытательных блоков допускается произвольное расположение оборудования.

					1048.ЭС-РД 10.14			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема расстановки оборудования в шкафу учёта.	Лит.	Масса	Масштаб
						Лист 1	Листов 1	
Н.контр		Гринберг		16.01.12	Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск	ООО «Росэлектромонтаж»		
Утв.		Рябцев		16.01.12				